

Valores de C recomendados pelo SCS – USDA

<b>Declividade (%)</b>	<b>Solos arenosos</b>	<b>Solos francos</b>	<b>Solos argilosos</b>
	<b>Florestas</b>		
0 – 5	0,10	0,30	0,40
5 – 10	0,25	0,35	0,50
10 - 30	0,30	0,50	0,60
	<b>Pastagens</b>		
0 - 5	0,10	0,30	0,40
5 - 10	0,15	0,35	0,55
10 - 30	0,20	0,40	0,60
	<b>Terras cultivadas</b>		
0 - 5	0,30	0,50	0,60
5 - 10	0,40	0,60	0,70
10 - 30	0,50	0,70	0,80